



制御に必要なのは

- ・安定性
- ・定常特性
- ・即応性

が求められる。

### 安定性

時間の経過と共に定常状態に近づく

### 定常特性

十分時間がたてば目標値に一致する

### 即応性

出来るだけ早く目標値に一致する